






この部分は車体に角度があり
絵柄が多少歪んで見える場合がございます。

両側面のポール裏はシートの見切れに誤差が生じます。
ポールの裏中央ぴったりで貼り終えることは難しいため
ポール外側へシートが見えてしまうことや、ポールより内側でシートが
貼り終わってしまう場合がございます。
ご了承頂けますようお願い致します。

